


XBOLT ist ein kleines, schnelles Hilfsprogramm für die Vorlesungen und Übungen sowie das Hanser-Lehrbuch *Decker: Maschinenelemente* [1] und das Hanser *Taschenbuch der Maschinenelemente* [2]. Es umfaßt die **Berechnung zentrisch verspannter Einschraubenverbindungen nach VDI 2230**.

Das Decker-Beispiel 10.8 ist bereits als Startkonfiguration geladen, sodass Sie direkt mit **F6** die Eingangswerte anzeigen und mit **F7** sofort berechnen können. Damit sieht man am besten, was das Programm leistet. Die Anzeigen bei **F6** und **F7** können nach der Aufforderung „weiter mit bel. Taste“ entweder mit jeder Taste außer x zum nächsten Anzeige-Display weitergeleitet werden oder mit Taste x zum Eingangsменю zurück geleitet werden.

Eingabewerte: Es werden Eingabewerte zu Gruppen zusammengefasst. Dabei werden alle Werte in den üblichen Ingenieur-Einheiten eingegeben, d.h. Kräfte in N, Durchmesser in mm, Rauheiten in μm etc. Sie können auch nur teilweise Werte eingeben: Wenn Sie nur z.B. die Plattennachgiebigkeit δ_p interessiert, dann brauchen Sie weder Kräfte bei F2 einzutragen noch Angaben zur Schraubennachgiebigkeit bei F3 zu machen.



F1: Nennd./Steig./S-Typ: Nenndurchmesser, Steigung und Schraubentyp: Starr- oder Dehnschraube. Es werden dabei Flanken- und Kerndurchmesser ausgegeben, falls man sie bei der Eingabe der Schraubensteifigkeit δ_s brauchen sollte

F2: Kräfte/Qualität: Mindest-Klemmkraft F_K , maximale Betriebskraft F_{A0} , minimale Betriebskraft F_{A0} . Beachte: Statische Last: $F_{A0} = F_{Au}$; schwellende Last: $F_{A0} = \text{Wert}$, $F_{Au} = 0$; Wechsellast: $F_{A0} = -F_{Au}$. Qualität von 4.6~12.9 entsprechend Kennziffern von 1~8. Schraube schlussgerollt ja/nein.

F3: Nachgiebigk. Schraube: E-Modul der Schraube, Anzahl $l_i + d_i$ (vgl. Skizze oben, maximal 9). Beachte: Nur die Längen wie in der Skizze eingeben; die Beiträge für $l_K \approx 0,4 \cdot d$, $l_G \approx 0,5 \cdot d$ und $l_M \approx 0,4 \cdot d$ werden programmintern hinzugefügt. Eingabe der Abschnitte mit Durchmessern und Längen.


F4: Nachgiebigk. Platten: Bohrungsdurchmesser D_B , Kopfaufledgedurchmesser D_K , Fasendurchmesser D_F (wenn vorhanden, sonst D_B einsetzen. Die Angabe ist nur wichtig für die Pressung unterm Kopf), Verformungsdurchmesser bzw. Plattenbreite D_A , Krafteinleitungsfaktor n , Anzahl Platten (maximal 4), E-Modul 1.Platte E_{p1} , Länge 1.Platte l_{p1} , ...

F5: Hilfwerte: Summe der Setzbeträge (vgl. Tabelle unten), Anziehfaktor α_A , Reibwert im Gewinde μ_G , Reibwert unterm Schraubenkopf μ_K

F7 Ausgabe: 1. Seite: d_2 , d_3 , A_N = Fläche Nenndurchmesser, A_3 = Fläche Kerndurchmesser, δ_s = Schraubensteifigkeit, δ_p = Klemmlänge l_K (wird berechnet aus den Längen der Schraubenabschnitte), A_B = Ersatzquerschnitt, δ_p = Plattensteifigkeit, Φ_K = Kraftverhältnis. 2.Seite: F_Z = Kraftverlust durch Setzen, F_{SA} = Schraubenzusatzkraft, F_{PA} = Flanschentlastungskraft, F_{Mmax} = erforderliche Montagevorspannkraft, M_A = Schraubenanziehmoment, F_m = Betriebsmittelkraft, F_a = Betriebsausschlagskraft, σ_a = Ausschlagsspannung, σ_A = zulässige Ausschlagsspannung. 3. Seite: σ_{sa} = Spannungsdifferenz, ist die Bedingung $\sigma_{sa} \leq 0,1 \cdot R_{p0,2}$ erfüllt?, F_{Smax} = maximale Schraubenkraft, σ_{max} = maximale Spannung in der Schraube, p_P = Pressung unterm Schraubenkopf, $R_{p0,2}$, R_m , Kraft bis zur Streckgrenze, Bruchkraft.


Literatur:

- [1] Decker: Maschinenelemente. 18. Auflage. München, Wien: Carl Hanser 2011.
 [2] Rieg, F.; Kaczmarek, M. (Hrsg): Taschenbuch der Maschinenelemente. München, Wien: Hanser 2006.
 VDI 2230: Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen. Zylindrische Einschraubenverbindungen. Feb. 2003.



Nenndurchm.	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Steigung P	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75

Nenndurchm.	M16	M20	M24	M30
Steigung P	2,0	2,5	3,0	3,5



$n \approx 0,7$ $n \approx 0,5$ $n \approx 0,3$
 Krafteinleitungsfaktor n nach [1]

Tab. 10.6 Richtwerte für den Anziehungsfaktor α_A (Auszug aus VDI 2230)

Anziehverfahren	Streuung ¹⁾ von F_M in %	Anziehungsfaktor α_A
Drehwinkel- oder streckgrenzengesteuertes Anziehen	$\pm 5 \dots \pm 12$	1
Drehmomentgesteuertes Anziehen mit Drehmomentenschlüssel oder Präzisionsdrehschrauber mit Drehmomentmessung, niedriges α_A bei kleinen Drehwinkeln.	$\pm 17 \dots \pm 23$	1,4 ... 1,6
Mit messendem Drehmomentenschlüssel, niedriges α_A bei gleichmäßigem Anziehen oder Präzisionsdrehschrauber.	$\pm 23 \dots \pm 28$	1,6 ... 1,8
Drehmomentgesteuertes Anziehen mit Drehschrauber, Einstellen des Schraubers mit Nachziehmoment, niedriges α_A bei großer Zahl (etwa 10) von Kontrollversuchen oder Schrauber mit Abschaltkupplung.	$\pm 26 \dots \pm 43$	1,7 ... 2,5
Impulsgesteuertes Anziehen mit Schlagschrauber, Einstellen des Schraubers mit Nachziehmoment, niedriges α_A bei großer Zahl von Einstellversuchen.	$\pm 43 \dots \pm 60$	2,5 ... 4
Anziehen von Hand		4

Gemittelte Rautiefe	Belastung	Richtwerte für Setzbeträge		
		in μm		
R ₂ nach DIN 4768		im Gewinde	je Kopf- oder Mutteraufla.	je innere Trennfuge
< 10 μm	Zug/Druck Schub	3 3	2,5 3	1,5 2
10 μm bis < 40 μm	Zug/Druck Schub	3 3	3 4,5	2 2,5
40 μm bis < 160 μm	Zug/Druck Schub	3 3	4 6,5	3 3,5

Setzbeträge nach VDI 2230